



CITTÀ DI CHIVASSO

Area: LL.PP
Rif. LF/eb

Chivasso, li 27.09.2012

All'Assessore alla Rete Idrografica
Claudio CASTELLO
Sede

e p.c. Al Signor Sindaco
Sede

Al Segretario Generale
Sede

→

OGGETTO: Interrogazione altezza muretto sul ponte fiume Orco – SP 11
del 10.09.2012 prot. 30763
Cons. Marco MAROCCO

Si fa riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto e si comunica che si è già provveduto con lettera del 22.09.2011 del Presidente Commissione Territorio a richiedere alla Provincia di intervenire sui parapetti del ponte per garantire il transito in sicurezza dei pedoni e dei ciclisti.

La Provincia ha risposto in data 10.10.2011 comunicando di avere preso atto del problema segnalato e di avere avviato la progettazione per il ripristino delle condizioni funzionali e di sicurezza del tratto di strada.

Si allegano copie fotostatiche della corrispondenza già intercorsa e sarà nostra cura sollecitare la realizzazione di quanto richiesto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco LISA)

CITTA' DI CHIVASSO
REG. DI PROTOCOLLO:
N. 0030889
23/09/2011
Dest.: EDILIZIA
Cla: 6.4



CITTA' DI CHIVASSO

RACCOMANDATA A/R

Area: Edilizia e Territorio
Ufficio: Territorio
Riferimento: LF/eb

Chivasso, li 22.09.2011

Prot. n.

Spett.le PROVINCIA DI TORINO
Area Viabilità
Servizio Esercizio Viabilità
C.so G. Lanza, 75
10131 TORINO

=====

OGGETTO: Segnalazione di verifica delle condizioni di sicurezza dei ponti sui
Torrenti Orco e Malone in Comune di Chivasso

Il sottoscritto Michele SCINICA, Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Territorio del Comune di Chivasso, con la presente segnala che i parapetti del ponte sul torrente Orco sulla SP 11 risultano avere un'altezza ridotta a seguito dei continui riporti del mando stradale.

Si richiede pertanto di verificare se le attuali altezze sono rispettose delle norme vigenti al fine di assicurare le condizioni di sicurezza per il transito non solo dei veicoli ma soprattutto anche per i ciclisti e per i pedoni.

Nel caso di mancato rispetto delle norme si richiede di intervenire, appena possibile, al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per l'attraversamento del ponte.

Analoga situazione si evidenzia per il ponte sul torrente Malone verso Brandizzo, sempre sul territorio chivassese.

Nello spirito di fattiva collaborazione, confido in un V/s riscontro al fine di garantire la sicurezza dei cittadini per quanto esposto.

Distinti saluti.

Il Presidente
Commissione Territorio
Comune di Chivasso
(Sig. Michele SCINICA)

Protocollo n. 267847
Struttura HD5 -
T.C.

Torino, 10/10/2011

Al Comune di CHIVASSO
Ufficio Territorio
Piazza Gen. Dalla Chiesa, 5 -
10034 CHIVASSO (TO)
c.a. Sig. Michele SCINICA

OGGETTO: Segnalazione di verifica delle condizioni di sicurezza dei ponti sui Torrenti Orco e Malone in Comune di Chivasso.

In riferimento alla Vostra Segnalazione prot. n. 30889 del 22/09/2011, con la presente si informa che come precedentemente comunicato al Sindaco del Comune di Chivasso con Nostra lettera prot. n. 0659804 del 02/09/2011, di cui si allega copia, i servizi tecnici dell'Area Viabilità hanno effettuato specifico sopralluogo presso gli attraversamenti in oggetto al fine della presa visione del problema segnalato e dalla sua risoluzione. A tal fine hanno già avviato i progetti volti al ripristino delle condizioni funzionali e di sicurezza del tratto di strada.

Distinti saluti

Il Dirigente del Servizio
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Matteo TIZZANI)

CITTA' DI CHIVASSO
REG. DI PROTOCOLLO:
N. 0033286
12/10/2011
Dest.: LAV
Cia: B.4 ASS. CASTELL

